

АКТ
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта.
(Договор № 116, 224 с Сысертским ОВО на оказание охранных услуг)

г.Сысерть
населенный пункт

« 30 » 07 2020 г.

Комиссия в составе:

1.Заказчика (уполномоченный представителя заказчика):

ГБОУ Свердловской области кадетская школа – интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В.Банных» Директор Данченко Валерий Иванович т.8(919)3864551
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

2.Представителей Сысертского ОВО – филиала «Управления вневедомственной охраны ВНГ РФ по Свердловской области»: Инспектор ГОООПО Сысертского ОВО Быстрых В.В.
(должность представителя и наименование ПВО ВНГ РФ)

3.Представителя обслуживающей организации:(ООО ЧОО; ЧОП)

(наименование представителя и наименование заказчика)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

ГБОУ Свердловской области кадетская школа

(наименование объекта с указанием заказчика)

расположенного по адресу: г.Сысерть ул.Механизаторов 5

(адрес объекта, населенный пункт)

оборудованного средствами: КТС (три стационарных кнопки в трех корпусах)

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО Сысертского ОВО

(полное наименование подразделения вневедомственной охраны)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Назначение объекта Образовательное учреждение

Краткая характеристика объекта: (категория объекта №)

Комплекс обособленных зданий, объединенных одним периметром, огороженный 2-х метровым
(Граничащие с объектом строения организации)

забором из металлопрофиля и имеющий двое ворот: пожарные ворота(южная территория),
(наличие и состояние ограждения, ворот калиток и запирающих устройств)

с калиткой у общежития, калитка центрального входа с КПП и турникетом, запасные ворота со шлагбаумом.

Главный учебный корпус – двухэтажное кирпичное здание, в подвале которого расположен тепловый пункт у здания имеется пристрой (столовая)с запасным выходом и спортивный зал с запасным выходом, 1 запасной выход имеет сам корпус;

Учебный корпус №3- 2-х этажное кирпичное здание с одним центральным входом и запасным выходом.

Корпус общежития-3-х этажное кирпичное здание, имеет 2 входа (1 в здание, 1 в медпункт) и два запасных выхода

Центральный вход корпуса №1 и №3 оборудованы рамкой металлоискателя, центральный вход в общежитие оборудован турникетом. Корпус №2 – учебный процесс не производится.

Инженерно-техническая укреплённость:

Решетчатые конструкции на окнах корпусов отсутствуют, двери запасных выходов спортивного зала и столовой изготовлены в противопожарном исполнении Двери запасных выходов общежития изготовлены из железа.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, (некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами:

Кнопки тревожной сигнализации размещаются: Корпус №1-помещение учительской (2 этаж)
(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства;

Корпус №3- помещение «Флотское» (2 этаж), Общежитие – 1 этаж вахта. Вахта-ворота. Брелки ТС находятся на вахте ворот и общежития. КТС смонтировано на базе приемно-контрольного прибора «ЮПИТЕР»

Система оповещения:

Имеется система пожарного извещения с голосовым оповещением «Осторожно»

при возникновении ЧС в корпусах №1 и 3 на базе прибора «Интер-М» в общежитии «YDM-RC-110»

Система охранного телевидения (видеонаблюдения):

Система охранного наблюдения смонтирована на базе 6 приемников регистраторов «Feli 11-16»

(Количество, тип, параметры, количество внутренних и наружных камер, накопитель видеoinформации)

Корпус №1 – 22 камеры (20внутр. 2нар.). Корпус №3-20 камер (18 внутр. 2 нар). Общежитие – 7 камер (5внутр. 2 нар). В корпусе №1 дополнительно установлены дополнительные камеры на вахте.

Система охранного освещения:

По периметрам зданий установлены светодиодные прожекторы 150вт: Корпус №1-6 прожекторов

модель кол-во, и характеристики фонарей, светильников

Корпус №2-4 прожектора. Корпус №3-3 прожектора. Общежитие – 7 прожекторов. По периметру территории установлено 22 прожектора (11 светодиодных и 11 ДРЛ 250)

Проверка технического состояния средств ТСО:

технические средства охраны, смонтированные на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию в 2019 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в ИСПРАВНОМ состоянии.
(исправном/не исправном)

Организация физической охраны: Охрана въезда со стороны запасных ворот со шлагбаумом осуществляется вахтером с режимом работы «сутки-трое». В период учебного процесса в общежитии организовано круглосуточное дежурство дежурного офицера учреждения, на центральном входе в здание установлено КПП с обеспечением охраны ООО ЧОО «Сократ-охрана»

Выводы комиссии:

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными, непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности объекта :(в рамках реализации требований ч.1 Рекомендаций Р78.36.063-2017)

1.1 Срок: до _____ 20__ г.

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности)

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

2.1. _____
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

2.2. _____

Рекомендации: _____

Примечание:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключительного договора централизованной охране объекта и составлен в 2-х экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др. акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».

4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) отсутствий изменений в состоянии технической крупненности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

3. Представители
Сысертского ОВО:

СЫСЕРТСКИЙ ОВО - филиал УВО
ВНГ РФ по СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНСПЕКТОР ГОООПО О

30 02 2020
В. БЫСТРЫХ



«Заказчика»: _____ В. Быстрых

Обслуживающей организации: _____